

インスペクション実績

件名	完了年月	規模	戸数	構造	業務内容等
スカイスクエア川口	2018/8	25階	178	RC	下地補修検査・足場解体前検査
クリオさいたま新都心	2018/7	15階	91	RC	下地補修検査・足場解体前検査
ローヤルシティ浦和岸町	2018/7	13階	39	SRC	足場解体前検査
シティホームズ行田弐番館	2018/6	6階	38	RC	下地補修検査・足場解体前検査
アルシオン本川越	2018/6	14階	63	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
パラッジオ赤塚公園	2018/6	8階	48	RC	下地補修検査・足場解体前検査
レクセルプラザ本川越	2018/6	12階	84	RC	下地補修検査・竣工前検査
日神パレステージ蕨	2018/6	10階	106	RC	下地補修検査・足場解体前検査
ラヴィドール元住吉	2018/5	6階	33	RC	下地補修検査・足場解体前検査
ライオンズガーデン若葉	2018/5	8階	168	RC	下地補修検査・足場解体前検査
新栄町住宅	2018/5	5階	1586	RC	下地補修・足場解体前・竣工前検査
サンハイツ早稲田	2018/4	7階	60	RC	下地補修検査・足場解体前検査
サニーコート下丸子	2018/4	4階	19	RC	下地補修検査・足場解体前検査
マイファースト石神井公園	2018/4	5階	20	RC	下地補修検査・足場解体前検査
パテラ聖蹟桜ヶ丘	2018/4	10階	35	RC	足場解体前検査
エクレールせんげん台	2018/4	5階	41	RC	下地補修検査・足場解体前検査
セザール小手指	2018/3	4階	40	RC	下地補修検査・足場解体前検査
秀和麻布笥町レジデンス	2018/3	7階	57	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
セザール石神井公園	2018/2	4階	24	RC	足場解体前検査
ライオンズマンション厚木	2018/1	9階	71	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
北越谷スカイハイツ	2017/12	9階	103	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
アトラスミオ浅草雷門	2017/12	13階	45	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
グランロイヤル曳舟	2017/12	11階	30	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
東鷲宮ウエストハイツB	2017/12	7階	55	RC	足場解体前検査
南青山コンド	2017/12	6階	42	RC	下地補修検査・足場解体前検査
シャルム東川口 弐番館	2017/11	7階	39	RC	足場解体前検査
セザール五井	2017/11	5階	39	RC	下地補修検査・足場解体前検査
ライオンズガーデン浦和	2017/11	8階	89	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
中銀御殿山マンション	2017/11	5階	18	RC	下地補修検査・足場解体前検査
シャルム東川口団地 参番館	2017/10	7階	26	RC	下地補修検査
マンション五湯	2017/10	5階	49	RC	足場解体前検査
北越谷スカイハイツ	2017/10	9階	103	SRC	下地補修検査
セザール五井	2017/10	5階	39	RC	下地補修検査
中銀御殿山マンション	2017/10	5階	18	RC	下地補修検査
浦和北ローヤルコーポ	2017/10	8階	94	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
アイディーコート荒川遊園	2017/9	7階	29	RC	下地補修検査・足場解体前検査
ガーデンホーム鶉の木	2017/8	6階	21	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
パレロワイヤル目白	2017/8	3階	20	RC	下地補修検査・足場解体前検査
新座ステーションプラザ	2017/8	15階	56	RC	下地補修検査・足場解体前検査
レクシオシティ高円寺	2017/7	7階	23	RC	下地補修検査・足場解体前検査
セザール京王稲田堤	2017/7	4階	23	RC	下地補修検査・足場解体前検査
ディーグランセ成城	2017/7	6階	34	RC	足場解体前検査
キャニオンマンション国立	2017/7	6階	54	RC	下地補修検査・足場解体前検査
サードリハイツ本館	2016/6	11階	108	SRC	工事検査
センチュリー横浜鶴見	2016/5	5階	17	RC	工事検査
あすなるコーポ	2015/9	6階	13+2	RC	既存図面作成