

インスペクション実績 - 1

No	件名	完了年月	規模	戸数	構造	業務内容等
1)	イクシア西新井	2021/3	9階	34	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
2)	江古田パークマンション	2021/2	14階	120	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
3)	ライオンズガーデン武蔵浦和	2020/7	10階	151	SRC	下地補修検査・竣工前検査
4)	ナイスアーバン浦和駒場公園	2020/2	6階	38	RC	下地補修検査
5)	オーベル本所吾妻橋	2020/2	8階	66	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
6)	東武西新井東口サンライトマンション	2020/2	11階	110	SRC	足場解体前検査
7)	小手指ハイツ	2020/1	8階	71	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
8)	ルミエラガーデンズ千葉ニュータウン	2019/12	5階	178	RC	下地補修検査
9)	リシェ上野毛	2019/12	4階 地下1階	17	RC	足場解体前検査・竣工前検査
10)	山王プレイス	2019/11	6階	70	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
11)	ドメス日暮里	2019/11	10階	32	RC	下地補修検査・足場解体前検査
12)	サニーハイツ上北沢	2019/11	7階	60	RC	下地補修検査・足場解体前検査
13)	中銀稲荷山マンション	2019/11	10階	150	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
14)	芝中団地	2019/11	5階	300	RC	下地補修検査
15)	レヴィ浅草リバーフロント	2019/11	15階	112	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
16)	トラストホームズ若松町	2019/10	6階	22	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
17)	パークフィールドみさとテラ・ウエスト	2019/10	21階	136	RC	下地補修検査・足場解体前検査
18)	シャルマンコーポ第3朝霞	2019/10	8階	90	RC	下地補修検査
19)	潮音街団地	2019/9	11階	293	RC	下地補修検査・足場解体前検査
20)	リバーサイド国立	2019/8	5階	32	RC	下地補修検査
21)	カレッジスクエア新小岩	2019/8	6階	54	RC	下地補修検査・足場解体前検査
22)	サニーコート武蔵浦和	2019/7	10階	38	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
23)	コスモ戸田パークスクエア	2019/7	5階	30	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
24)	ライオンズマンション小手指	2019/7	5階	50	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
25)	グランシティーユーロレジデンス葛西	2019/6	5階	27	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
26)	クラウド石神井公園	2019/6	7階	50	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
27)	セリアス美しが丘パティオ	2019/6	5階	54	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
28)	ライオンズマンション志村三丁目	2019/6	5階	36	RC	下地補修検査
29)	ルネサンス川口青木町公園	2019/6	7階	62	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
30)	コスモ向ヶ丘遊園ラフィネ	2019/5	5階	23	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
31)	レーベンハイム川口Gディール	2019/4	6階	46	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
32)	高橋南新宿ビル	2019/3	8階	34	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
33)	習志野台サンハイツ	2019/1	6階	105	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
34)	朝日プラザ梅田	2019/1	11階	103	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
35)	サニーコート沼袋	2019/1	3階	23	RC	足場解体前検査・竣工前検査
36)	スカイスクエア川口	2019/1	25階	177	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
37)	ヒューマンスクエア浦和ヴェルーナ	2019/1	7階	46	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
38)	コーポサンヒルズ	2019/1	9階	32	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
39)	ヴェラハイツ亀戸文花ユーフォニアス	2018/12	10階	28	SRC	下地補修検査・竣工前検査
40)	ユニハイム南浦和	2018/12	9階	66	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
41)	コンフィールド武蔵浦和	2018/12	8階	32	RC	足場解体前検査・竣工前検査
42)	オーベル大宮櫛引	2018/12	13階	47	SRC	足場解体前検査
43)	コスモ宮原ハートフォレスト	2018/11	9階	72	RC	下地補修検査・足場解体前検査
44)	行徳おおやビル	2018/11	4階	15	RC	下地補修検査・足場解体前検査
45)	武蔵浦和第二ローヤルコーポ	2018/11	7階	62	RC	下地補修検査・足場解体前検査
46)	朝日シティパリオ所沢	2018/10	7階	45	RC	足場解体前検査・竣工前検査
47)	イトーピア吉川	2018/10	5階	40	RC	下地補修検査

インスペクション実績 - 2

No	件名	完了年月	規模	戸数	構造	業務内容等
48)	リレントクイーン草加	2018/9	10階	41	SRC	竣工前検査
49)	小田急コアロード栗平	2018/9	4階	45	RC	足場解体前検査
50)	グローリオ戸越銀座	2018/9	13階	56	RC	竣工前検査
51)	クリオさいたま新都心	2018/7	15階	91	RC	下地補修検査・足場解体前検査
52)	ロイヤルシティ浦和岸町	2018/7	13階	39	SRC	足場解体前検査
53)	アルシオン本川越	2018/6	14階	63	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
54)	シティホームズ行田式番館	2018/6	6階	38	RC	下地補修検査・足場解体前検査
55)	パラッショ赤塚公園	2018/6	8階	48	RC	下地補修検査・足場解体前検査
56)	レクセルプラザ本川越	2018/6	12階	84	RC	下地補修検査・竣工前検査
57)	日神パレステージ蕨	2018/6	10階	106	RC	下地補修検査・足場解体前検査
58)	ライオンズガーデン若葉	2018/5	8階	168	RC	下地補修検査・足場解体前検査
59)	ラヴィドル元住吉	2018/5	6階	33	RC	下地補修検査・足場解体前検査
60)	エクレールせんげん台	2018/4	5階	41	RC	下地補修検査・足場解体前検査
61)	サニーコート下丸子	2018/4	4階	19	RC	下地補修検査・足場解体前検査
62)	サンハイツ早稲田	2018/4	7階	60	RC	下地補修検査・足場解体前検査
63)	パテラ聖蹟桜ヶ丘	2018/4	10階	35	RC	足場解体前検査
64)	マイファースト石神井公園	2018/4	5階	20	RC	下地補修検査・足場解体前検査
65)	新栄町住宅	2018/4	5階	1586	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
66)	セザール小手指	2018/3	4階	40	RC	下地補修検査・足場解体前検査
67)	秀和麻布笄町レジデンス	2018/3	7階	57	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
68)	セザール石神井公園	2018/2	4階	24	RC	足場解体前検査
69)	ライオンズマンション厚木	2018/1	9階	71	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
70)	アトラスミオ浅草雷門	2017/12	13階	45	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
71)	グランロイヤル曳舟	2017/12	11階	32	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
72)	東鷲宮ウエストハイツB	2017/12	7階	55	RC	足場解体前検査
73)	南青山コンド	2017/12	6階	42	RC	下地補修検査・足場解体前検査
74)	北越谷スカイハイツ	2017/12	9階	103	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
75)	シャルム東川口 式番館	2017/11	7階	39	RC	足場解体前検査
76)	セザール五井	2017/11	5階	39	RC	下地補修検査・足場解体前検査
77)	ライオンズガーデン浦和	2017/11	8階	89	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
78)	中銀御殿山マンション	2017/11	5階	18	RC	下地補修検査・足場解体前検査
79)	シャルム東川口団地 参番館	2017/10	7階	26	RC	下地補修検査
80)	マンション五湯	2017/10	5階	49	RC	足場解体前検査
81)	アイディーコート荒川遊園	2017/9	7階	29	RC	下地補修検査・足場解体前検査
82)	浦和北ロイヤルコーポ	2017/9	8階	96	SRC	下地補修検査・足場解体前検査
83)	ガーデンホーム鶴の木	2017/8	6階	21	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
84)	パレロワイヤル目白	2017/8	3階	20	RC	下地補修検査・足場解体前検査
85)	ライオンズグローバル新座 ステーションプラザ	2017/8	15階 地下1階	56	RC	下地補修検査・足場解体前検査
86)	キャニオンマンション国立	2017/7	6階	54	RC	足場解体前検査・竣工前検査
87)	セザール京王稲田堤	2017/7	4階	23	RC	下地補修検査・足場解体前検査
88)	ディーグランセ成城	2017/7	6階	34	RC	足場解体前検査
89)	レクシオシティ高円寺	2017/7	7階	23	RC	下地補修検査・足場解体前検査
90)	サードリハイツ本館	2016/6	11階 地下1階	108	SRC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
91)	センチュリー横浜鶴見	2016/5	5階	17	RC	下地補修検査・足場解体前検査・竣工前検査
92)	あすなるコーポ	2015/9	6階 地下1階	13+2	RC	既存図面作成